

# Bosch BPL GT



## Problem:

Akku Pack lässt sich nur schwer in den Gepäckträger einschieben.

## Lösung:

Material (Kunststoff) an den gekennzeichneten Klemmrippen abtragen, bis sich der Akku Pack einschieben lässt.

